

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego  
Sprzęt komputerowy

Lp.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Nr ewidencyjny	Wartość początkowa	Wartość aktualna	Ocena stanu technicznego	Rok przyjęcia do użytkowania	sprzęt zbędny/zużyty	Sposób zagospodarowania
1.	Jednostka Centralna HP	W0000055	2 730,00	27,30	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2010	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
2.	LAPTOP TOSHIBA SATELITE A200-1VM	W0000126	2 520,00	25,20	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2012	zużyty	likwidacja
3.	LAPTOP TOSHIBA SATELITE I870-192	W0000133	2 400,00	24,00	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2013	zużyty	likwidacja
4.	DRUKARKA HP LJ 1018	W0000088	600,00	6,00	Sprzęt przestarzały technologicznie. Uszkodzone podzespoły (wałek grzejny, wałek teflonowy). Nieopłacalna naprawa.	2014	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
5.	DRUKARKA HP LJ P1606DN	W0000117	800,00	8,00	Uszkodzone podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2014	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
6.	KSEROKOPIARKA OLIVETTI D-COPIA 283 MF	W0000118	2 426,58	24,27	Sprzęt przestarzały technologicznie. Uszkodzone podzespoły (wałek grzejny, wałek teflonowy). Nieopłacalna naprawa.	2010	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
7.	DRUKARKA HP LJ 1018	W0000035	378,00	3,78	Sprzęt przestarzały technologicznie. Uszkodzone podzespoły (wałek grzejny, wałek teflonowy). Nieopłacalna naprawa.	2007	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
8.	DRUKARKA HP LJ P1005	W0000058	600,00	6,00	Sprzęt przestarzały technologicznie. Uszkodzone podzespoły (wałek grzejny, wałek teflonowy). Nieopłacalna naprawa.	2014	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
9.	SKANER HP SCANJET G2410	W0000037	295,00	2,95	Uszkodzone podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2012	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
10.	KSEROKOPIARKA BROTHER DCP 7057	W0000127	525,00	5,25	Sprzęt przestarzały technologicznie. Uszkodzone podzespoły (wałek grzejny, wałek teflonowy). Nieopłacalna naprawa.	2012	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
11.	Jednostka Centralna HP	W0000076	2 730,00	27,30	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2010	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
12.	Jednostka Centralna HP	W0000054	2 730,00	27,30	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2010	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
13.	Jednostka Centralna HP VC569EAXPPRO	W0000320	3 049,00	30,49	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2009	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
14.	Jednostka Centralna TRACER	W0000211	1 871,00	18,71	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2007	zużyty	sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
15.	Laptop Toshiba Satellite A200-1VM	W0000451	2 520,00	25,20	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2012	zużyty	likwidacja
16.	Laptop Toshiba Satellite A200-1VM	W0000450	2 520,00	25,20	Sprzęt przestarzały technologicznie, stare zużyte podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2012	zużyty	likwidacja
17.	LAPTOP ASUS X550L	W0000101	2 654,87	26,55	Uszkodzone podzespoły, brak odpowiedniej wydajności w stosunku do obecnych potrzeb. Nieopłacalna naprawa	2014	zużyty	likwidacja

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI  
W GOSTYNIU

lek. wet. Krystian Ciesielski